

Tagesordnungspunkt 1 **Platzordnung Staaren**

Die Masten und das Flutlicht im Staaren und auf dem Hartplatz wurden auf die Standsicherheit geprüft.

Der TÜV hat einen Mängelbericht vorgelegt.

Die Anlage am Hartplatz wurde direkt stillgelegt, hier lohnt sich eine Reparatur nicht. Die Kosten hierfür wurden auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Für den Staaren fallen ca. 40.000 Euro Kosten für die Mängelbehebung (Blitzschutz, Standfestigkeit, Erdung, ...) an.

Der Bauhof führt regelmäßig eine Sichtprüfung durch. Die Kommunen müssen alle 2 Jahre vom TÜV die Anlage prüfen lassen.

Ein normaler Verein ist nicht zur Überprüfung verpflichtet.

Der Sportplatz im Staaren muss bei Gewitter verlassen werden.

Dies wurde in die Platzordnung unter § 9, Verhalten bei Gewitter, mit aufgenommen.

Ebenfalls wird der Platzordnung ein Merkblatt zum Verhalten bei Gewitter angehängt.

Es ergeht eine Info an alle Vereine, dass auch entsprechende Warn-Apps genutzt werden sollen.