

Tagesordnungspunkt 5.3

Mitteilungen und Anfragen

Feuchteschaden am Flachdach der Rossberghalle Becherbach

Für die weitere Verfahrens- und Vorgehensweise wurde die Bauabteilung der VG eingeschaltet. Vor der Beauftragung eines Sachverständigen wurde vorgeschlagen, die ausführende Firma über den Schaden zu informieren. Am Donnerstag letzter Woche fand diesbezüglich ein gemeinsamer OT mit Vertretern von VG, OG und der Fa. Lehmann, Bad Kreuznach statt. Seitens der Firma wurde zugesagt, auch 10 Jahre nach Ausführung und Ablauf der Gewährleistung, zeitnah den Dachgully zu erneuern und die Dichtigkeit der Schweißnähte zu überprüfen. Die Arbeiten wurden heute ausgeführt.

Auf Nachfrage bezüglich der weiteren Vorgehensweise teilt der Vorsitzende mit, dass nach Feststellung der Dichtigkeit und Austrocknung der Außenwand umgehend die Putzschäden durch eine Fachfirma beseitigt und raumseitig im Bereich der Stockflecken die Tapeten und der Anstrich in Eigenleistung erneuert werden sollen.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die im Eingangsbereich und der Küche des Gemeindesaales in Gangloff aufgetretenen Stockflecken bzw. Schimmelbildung hingewiesen, die hinsichtlich der wieder steigenden Nutzung der Räumlichkeiten umgehend beseitigt werden sollen.