

Tagesordnungspunkt 7.9

Gemeindesaal

Im Gemeindesaal gibt es Probleme mit der raumluft-technischen Anlage. Es wird vermutet, dass sich hinter einer Klappe Asbest befindet. Es wird seitens der Verbandsgemeindeverwaltung nun eine Firma gesucht, die diese Klappe öffnet. Bis Weihnachten muss die Sache geklärt sein.